



Prefettura di Modena
Ufficio territoriale del Governo

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Modena, data del protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di
CAMPOGALLIANO
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it


Oggetto: Segnalazione.

E' pervenuta a questo Ufficio una segnalazione relativa ad un campo di calcio scoperto in erba sintetica, nella zona sportiva di codesto Comune, la cui recinzione metallica risulta essere quasi totalmente divelta da almeno un paio di anni. La stessa recinzione presenta fili di ferro che sporgono pericolosamente all'interno e all'esterno della struttura nelle vicinanze degli sportivi e dei pedoni. Le porte in metallo pesante non risultano avere più alcun sostegno e sono state fissate alla recinzione usando fili di ferro che sporgono dalla stessa.

Ciò premesso, si prega di voler fornire elementi conoscitivi in merito alla vicenda segnalata.

Il Vice Prefetto Vicario
(Scognamillo)











COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III°

Servizi al territorio

Campogalliano, lì 27/04/2016

Al Presidente
Del Circolo Polisportiva Campogalliano
Ing. Filippo Serafini

p.c. Alla Prefettura di Modena
protocollo.prefmo@pec.interno.it

OGGETTO: recinzione campo scoperto in erba sintetica.

In allegato si invia la segnalazione pervenuta dalla Prefettura di Modena (ns. prot.n.3790 del 22/04/2016) relativa allo stato di manutenzione della recinzione in oggetto indicata.

Trattandosi di manutenzione ordinaria, il Circolo Polisportiva di Campogalliano ha l'onere, ai sensi dell'art.11 della convenzione per la concessione degli impianti, di provvedere, a proprie spese, al ripristino delle parti danneggiate.

Si invita ad informare questo Settore sulle modalità e sui tempi di ripristino della recinzione.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°
Servizi al Territorio
ing. Ivano Leoni